

Suite à ma visite technique réalisée hier après-midi : Forte infestation de Capricornes, ce sont des insectes à larves xylophages qui se nourrissent de bois.

Le Totem présente de multiples trous d'envols que créent les insectes, de plus, le bois est très humide voire mou sur certaines parties.

Au vu de ces éléments, la destruction du Totem est préconisée car un traitement insecticide / fongicide ne suffirait pas à éradiquer les trop nombreux insectes, de plus, aucune garantie sur le traitement ne peut être proposée car le Totem sera exposé aux intempéries, ce qui altère l'efficacité du produit.

